

АКТ

**сезонного осмотра состояния общего имущества
многоквартирного дома № 77к.1 по ул.(пр.) пер. Чапаева
(весеннего осмотра)**

г. Белгород

« 13 » 03 2023 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки _____ 1963 _____ число этажей _____ 2 _____

Материал стен _____ кирпич _____

Наличие подвалов _____ нет _____

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

заместителя генерального директора ООО «УК РЭУ №5» Высоцкой Е.В.;

инженера по текущему ремонту ООО «УК РЭУ №5» Каюн О.Г.;


председателя Совета МКД _____

произвела осмотр вышеуказанного строения.

В результате осмотра установлено следующее:


№ п/п	Наименование конструкций	Техническое состояние элементов общего имущества МКД	Примечание
1.	Фундамент	удовлетворительно	
2.	Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворительно	
3.	Перегородки		
4.	Перекрытия		
5.	Крыша	удовлетворительно	
6.	Полы		
7.	Проемы -окна -двери	удовлетворительно	
8.	Отделка -наружная -внутренняя	удовлетворительно удовлетворительно	
9.	Крыльца	удовлетворительно	
10.	Межпанельные стыки		
11.	Внутренние инженерные сети -холодное водоснабжения -горячее водоснабжение -водоотведение -отопление -электроснабжение -вентиляция	удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно	
12.	Санитарно-техническое и иное оборудование: -лифт -мусоропровод -контейнера	удовлетворительно	
13.	Дворовое оборудование: -лавочки, скамейки -бельевые -турникет -ковровыбивалки -урны	удовлетворительно удовлетворительно	
14.	Игровое и спортивное оборудование	удовлетворительно	

Выводы и рекомендации _____

Подписи: 

Высоцкая Е.В.
Каюн О.Г.

Председатель Совета МКД _____
Генеральный директор ООО «УК РЭУ №5» _____

 Л.А.Петрова