

АКТ

сезонного осмотра состояния общего имущества

многоквартирного дома № 15 по ул.(пр.) Губкина

(весеннего осмотра)

г. Белгород

« 14 » 03 20 23 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки _____ 1999 _____ число этажей _____ 9 _____

Материал стен _____ кирпич _____

Наличие подвалов _____ техподполье _____

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

заместителя генерального директора ООО «УК РЭУ №5» Высоцкой Е.В.;

инженера по текущему ремонту ООО «УК РЭУ №5» Каюн О.Г.;

председателя Совета МКД Кузина В.Н.

произвела осмотр вышеуказанного строения.

В результате осмотра установлено следующее:

№ п/п	Наименование конструкций	Техническое состояние элементов общего имущества МКД	Примечание
1.	Фундамент	удовлетворительно	
2.	Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворительно	
3.	Перегородки	удовлетворительно	
4.	Перекрытия	удовлетворительно	
5.	Крыша	удовлетворительно	
6.	Полы	удовлетворительно	частично нет плитки в коридоре
7.	Проемы -окна -двери	удовлетворительно удовлетворительно	
8.	Отделка -наружная -внутренняя	требует кап. ремонта удовлетворительно	покраска стен в М.О.П.
9.	Крыльца	требует ремонта	брусьевые стороны треск. ре
10.	Межпанельные стыки	-	
11.	Внутренние инженерные сети -холодное водоснабжения -горячее водоснабжение -водоотведение -отопление -электроснабжение -вентиляция	удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно	
12.	Санитарно-техническое и иное оборудование: -лифт -мусоропровод -контейнера	удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно	
13.	Дворовое оборудование: -лавочки, скамейки -бельевые -турникет -ковровыбивалки -урны	удовлетворительно удовлетворительно	
14.	Игровое и спортивное оборудование		

Выводы и рекомендации _____

Подписи:

_____ Высоцкая Е.В.

_____ Каюн О.Г.

_____ Кузина В.И.

Председатель Совета МКД